

学校名（多治見市立池田小学校）

No. (通し番号：市教委入力)	池田小 (1)	継続	
(1) 通学路の危険・要注意箇所 <例>〇〇町〇丁目のコンビニ前の歩道			
喜多町10丁目 喜多緑地内 喜多町3丁目法喜寺方面への歩道			
(2) 通学路の状況・危険の内容 <例>交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない			
喜多緑地への坂道(歩道)周辺			
①東屋の近くに池があり、雨の後はぬかるんで危険。 ②人目につかない貯水池、水路があり危険。 ③イノシシの捕獲檻もあり危険。 ④ヘビやイノシシ、ハチなどが出ることもあり危険。 ⑤歩道は冬場凍結することもあり、より滑りやすくなり危険。			
(3) 写真			
			
①	②	③	④⑤
(4) 地図			
			

(学校報告様式)

学校名 (多治見市立池田小学校)

No. (通し番号：市教委入力)	池田小 (2)	継続
(1) 通学路の危険・要注意箇所 <例>〇〇町〇丁目のコンビニ前の歩道 太平町第2北村踏切		
(2) 通学路の状況・危険の内容 <例>交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない ①踏切の幅が狭く、車がすり違えない状態であるが、交通量は多い。そのため、踏切を渡るのが困難で危険な状態。歩行スペースの確保、通学路表示等が必要。		
(3) 写真		
		
(4) 地図		
		

学校名（多治見市立池田小学校）

No.（通し番号：市教委入力）	池田小（3）	継続
（１）通学路の危険・要注意箇所　＜例＞〇〇町〇丁目のコンビニ前の歩道		
喜多町１丁目から２丁目にかかる喫茶店まごがめ北側道路		
（２）通学路の状況・危険の内容　＜例＞交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない		
①交通量が多い道路を横断し、北側の歩道に行くためには、交差点に横断歩道、通学路表示等が必要。		
②交差点に横断歩道はあるが、交通量が多く横断するのが困難で危険な状態。信号や歩道橋、横断歩道表示、通学路表示等が必要。		
（３）写真		
		
（４）地図		
		

学校名（多治見市立池田小学校）

No.（通し番号：市教委入力）	池田小（４）	継続
（１）通学路の危険・要注意箇所　＜例＞〇〇町〇丁目のコンビニ前の歩道 サンライズ大国屋館前のガードの横断歩道、R19号の側道（歩道）、		
（２）通学路の状況・危険の内容　＜例＞交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない ・交通量が多く、横断歩道があるにもかかわらず、車は徐行、停止することなく南進するので危険。R7.5 自転車と車事故あり→R7.6 舗装工事実施予定 ・R19号の側道（歩道）はサンライズ大国屋館前のガードの横断歩道に向かって急な下り坂になっている。勢いあまって横断歩道まで飛び出してしまうことがあり危険。		
（３）写真		
		
（４）地図		
		

学校名（多治見市立池田小学校）

No.（通し番号：市教委入力）	池田小（5）	継続
（1）通学路の危険・要注意箇所　＜例＞〇〇町〇丁目のコンビニ前の歩道 池田町1丁目の太平公園、第1北村踏切西側の交差点		
（2）通学路の状況・危険の内容　＜例＞交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない 南北、東西ともに、交通量が非常に多い。交差点に横断歩道がなく、南北の横断が困難で非常に危険。交差点の南東からの児童にとっては、東西の横断歩道がなくさらに危険。横断歩道、通学路表示等が必要。		
（3）写真  △Z		
（4）地図 		